

Artikel | B04056-33

WGR 1060

Silikonring für Meldertestgerät "Testifire"

Ersatzteil zum Auswechseln der Dichtung am oberen Rand des Bechers