

Artikel | B04060-33

WGR 1060

Silikonring für Meldertestgeräte

Solo 330 und Solo 461 Ersatzteil zum Auswechseln der Dichtung am oberen Rand des Bechers